



# 通学路対策箇所図(上久保小学校)



交通量が多く見通しが悪く注意。



- <対策メニュー>
- ・外側線の再ペイント
  - ・待機空間の確保

県道三沢十和田線  
至 四丁目

6差路で横断に注意。



- <対策メニュー>
- ・交差点改良の検討
  - ・外側線の再ペイント
  - ・注意看板設置

Y字路の見通し悪く危険。



- <対策メニュー>
- ・注意看板設置
  - ・横断歩道・停止線等の設置
  - ・横断歩道の設置

上久保  
小学校

文

歩道が狭く危険。



- <対策メニュー>
- ・歩道設置

桜の木があり見通しが悪い。



- <対策メニュー>
- ・横断歩道再ペイント
  - ・樹木の剪定
  - ・外側線の再ペイント

県道三沢十和田線  
至 三沢駅

塀があり見通しが悪い。



- <対策メニュー>
- ・生徒指導

- : 通学路(学校指定)
- : 要対策箇所
- (実線)