

通学路対策箇所図(三沢小学校)

47



・交差点の形状が悪く見通しが悪い。



<対策メニュー>
・交差点改良

・県道を横断するための横断歩道又は歩道が無く危険




<対策メニュー>
・路肩の草刈り
・横断歩道設置

・見通しの良い交差点だが、出会いがしらの事故多し



<対策メニュー>
・生徒指導

・県道を横断するための横断歩道が無く危険



<対策メニュー>
・歩車道境界ブロックの切り下げ
・横断歩道設置
・歩行者用信号設置

— — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

至 おいらせ町

