



# 通学路対策箇所図(おおぞら小学校)



交通量が多いにもかかわらず海側に歩道が無い。児童は信号や横断歩道帯の無いところを横断するため注意。



<対策メニュー>  
・注意看板設置

スクールバスを乗降りする場所が狭く危険。



<対策メニュー>  
・外側線再ペイント  
・横断歩道再ペイント  
・バス停滞留スペースの整備

--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所